ADR - 70KR5606 - KIT REPARACION BRAZO OSCILANTE

Características:
- Lado de montaje: eje trasero izquierda, eje trasero derecha
- Para número OE: 1386753
- Peso: 2633 gr

Equivalente a:

SCANIA 1386753

